

CTC Energyflex kit 400

Monteringsanvisning / Mounting instructions


162 201 46-1 2015-03-05

Innehåll:

- 1 x Givare 22K, L = 2500 mm (monteras i x-tank)
- 1 x Kantlist
- 2 x Ventil kul rak 22 x 22
- 2 x Isoleringsrör 9 x 22
- 4 x Stödhylsa SCI 22
- 2 x Vinkelkoppling 22 x R20
- 2 x Mutter vsh kläm 3/4 x 22
- 1 x Rör, övre anslutning
- 1 x Rör, nedre anslutning

Content:

- 1 x Sensor 22K, L = 2500 mm (fitted in x-tank)
- 1 x Edge strip
- 2 x Ball valve 22 x 22
- 2 x Insulation pipe 9 x 22
- 4 x Sleeve SCI 22
- 2 x Elbow fitting 22 x R20
- 2 x Nut 3/4 x 22
- 1 x Pipe, upper connection
- 1 x Pipe, lower connection




Fäst kantlisten för att undvika slitage på isoleringen.

Attach the edge strip to prevent wear on the insulation.



Skär i isoleringen för att få plats med röret.

Cut the insulation to fit the tube.



Fäst kantlisten för att undvika slitage på isoleringen.

Attach the edge strip to prevent wear on the insulation.